

# Beleuchtung Instrumente

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 31. Mai 2005 um 20:47**

Hallo Burkhard,

das scheint hier fast wie mit dem Regensensor. Der reagiert bei anderen auch vielfach anders.

Mit der Standlichtschaltung hast Du recht.

Das ist beim Licht und Sichtpaket anders.

Also bei mir genauso wie bei Dir. Hier ist ja die Coming-Home Funktion aktiviert.

Da ich mittlerweile die US-Fahrtlichtfunktion habe, kann ich auch nicht mehr alles mit Dir vergleichen.

Hier muß wohl Roland helfen, der weiß das bestimmt noch.

Gruß