

# Mal ne dumme Frage

Beitrag von „Jens R5TDI“ vom 17. Juni 2004 um 19:08

Zitat von Thanandon

Zu schnell Uhr?

Losung offiziell von VW WOB:

Kombiinstrument muss ausgetauscht werden!

Dann klappt das mit der Uhr auch (nicht nur mit dem Nachbarn.....)



Genau das ist auch gemacht worden.....

MfG

Jens