V6 Diesel

Beitrag von "dieselfan" vom 5. Juni 2005 um 23:25

Zitat von dreyer-bande

Sehr richtig: Kabelbaum tauschen!

Gruß

Nee,

war bei mir zum Glück nur ein verbogener Kontakt des Kopfairbags links. Bin jetzt ca. 1.000 Km gefahren und habe keine Probleme mehr damit. Jetzt klemmt aber das Fach auf dem Armaturenbrett, wenn die Sonne auf den T. knallt.

Na ja,

viel schlimmer ist, dass ich meinen T. (V6 TDI) am 10.01.05 bestellt habe und mich riesig gefreut habe, als ich ihn bekam (EZ 11.05.05). Jetzt kann ich ihn im September wieder verkaufen, da ich für drei Jahre in Ausland gehe. Ich bin schon ein bisschen traurig.

Gruß

Guido