

# Probleme mit original Lautsprechern

**Beitrag von „thorstenclouds“ vom 11. Juni 2005 um 12:54**

[font=verdana, arial, helvetica]Habe in meinem Touareg 10 Lautsprecher mit dem Navi MFD 2 verbaut. Mein Problem sind die gesamten drei Lautsprecher vorne links. Diese fallen öfters komplett aus bzw klingen längere Zeit lang verzehrt.

Habt ihr vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte? Mein Händler hat die Lautsprecher vorne links komplett austauschen lassen, aber das Problem besteht weiterhin. Außerdem wurden die Steckverbindungen hinten am Navi überprüft.

Ich würde sagen das ein Kanal der Endstufe im Navi defekt ist und ich deshalb diese Probleme habe.

Bin dankbar für jede Meinung die mir bei meinen Problem weiterhelfen kann. [/font]