

# Bluetooth?

**Beitrag von „thorstenclouds“ vom 12. Juni 2005 um 06:25**

[font=verdana, arial, helvetica]In meinem Touareg ist die Freisprechanlage in der Mittelarmlehne verbaut.

Wenn ich mein Nokia 6600 per Bluetooth mit der Freisprechanlage koppeln möchte funktioniert dies nur wenn ich das Handy in dem Adapter in der Mittelarmlehne einlege. Sobald ich das Handy aus diesem Adapter rausnehme funktioniert die Kopplung per Bluetooth nicht mehr.

Habt ihr diese Feststellung bei euch auch gemacht oder kann es sein, dass bei mir ein Defekt an der Freisprecheinrichtung vorliegt.

Bin dankbar über jede Antwort die mir bei meinem Problem weiter hilft, da Volkswagen als auch meine Werkstatt nicht wirklich Bescheid wissen und man mir dort überhaupt nicht weiterhelfen kann. [/font]