

Reifenschaden Conti 275/45 R19 108 Y

Beitrag von „amboß“ vom 13. Juni 2005 um 18:43

[stuempf](#): Das ist mein einziger Trost, dass ich aufgrund der geringen Laufleistung nur einen neuen Reifen brauch.

@dreyer-bande: Habe ich mir schon blad gedacht. Der Bekannte hatte wohl nur ein Brandloch im Sitz, welches dann von der Versicherung beglichen wurde. Ist halt was anderes als ein Reifen. Trotzdem Danke

Welche max. Reifengröße passt eigentlich in die Mulde ? Habe ohnehin das 2. Batterie-Problem. Würde mir für längere Strecken gern einen Altreifen ohne Felge um die Batterie rumlegen, damit man wenigstens noch weiterfahren kann und nicht erst 2-3 Werkstage auf einen Reifen warten muß, bei solch einer gängigen Größe! 🤖
Habe aber nicht viel Hoffnung dass das passt.

Habe gerade das Thema geändert nicht 295 sondern 275 soll es natürlich heißen.