

Abt-Tuning für R5

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 15. Juni 2005 um 16:07

Zitat von TJ2

War heute kurz in der Werkstatt. Erhöhter Russausstoss scheint nicht vom Tuning zu stammen, sondern wurde wahrscheinlich durch ein pussierliches Tierchen names "Marder" hervorgerufen. Hat anscheinend einen Abdruck eines seiner Zähne in der Ladedruckverschlauchung hinterlassen (und evtl. sonst noch irgendwo). Wird nächste Woche näher in der Werkstatt untersucht.

Gruss
Thomas

Hallo Thomas,
dann prüf schon mal ob Du eine Marderpolice hast!

Gruß