

Vogelstimmen aus dem Touareg

Beitrag von „Sandokahn“ vom 16. Juni 2005 um 16:41

Wenn ich das richtig deute dann handelt es sich bei dem "Gezwitscher" um Überdruck im Turbosystem das hat mein Golf auch gemacht wenn man unter Last vom Gas gegangen ist ,leider macht es der R5 nicht 🙄 ich fand es immer GEIL scheint aber daran zu liegen das ich zuoft an großen LKW-Motoren rumgebastelt habe und die können besonders laut "zwitschern"

Grüße Sandro

PS:als Lösung denke ich wenn es das ist was ich geschrieben habe wird einfach ein kleiner Schalldämpfer auf das Überdruck-Ventil gemacht