

# **Xtra-Level / Geländelevel - unfreiwillige Absenkung der Niveauregulierung im Off-Road**

**Beitrag von „andreas“ vom 24. Juni 2005 um 22:42**

Hallo Zusammen,

die "Lock"-Taste regelt lt. SSP lediglich die Höchstgeschwindigkeit, nicht die Steuerung der Luftfederung. Im X-Tra-level sind es danach 25 km/h.

[Kim](#)

Hattest du das ESP deaktiviert? Ich habe es bei mir schon mehrfach erlebt, das der Touareg im Sand kein Gas angenommen hat.

Gruß  
andreas