

# Nokia 7610

**Beitrag von „sbk“ vom 27. Juni 2005 um 08:16**

Die werkseitige FSE (MAL) ist doch eine Cullmann. Meiner Meinung nach ein VC3, oder? Lt. Unterlagen Cullmann, sollen die VC4-Produkte auch für die Vorgängermodelle funktionieren. Mal sehen, was Cullmann mir schreibt. Ansonsten werde ich eben testen müssen....

Grüße

sbk