

Ein Problem mit Touareg

Beitrag von „DAMAN“ vom 1. Juli 2005 um 14:55

Ich habe Touareg mit V6 motor.

Im Kombi erscheint ein stilische Fahrzeug mit Hinunter neigung und Warnmeldung "Brake assist"

In Diagnoseprotokol kein Fehler gefunden.

Achso dieses Problem erscheint sporadisch auf die gerade (ohne neigung) Oberfläche

p.s.

Wo kann ich die Liste das beschreibung aller möglichen Symbole auf das Kombi finden?