

Öl-Verlust am Turbolader

Beitrag von „00touareg“ vom 13. Juli 2005 um 12:24

Hallo

Hat schon mal jemand von euch undichtigkeiten am Turbolader wobei das komplette Öl langsam aber sicher bis zur "Öl-Kontroll-Lampen-Warnung" ausgetreten ist ?

Ich habe keine Öl-Flecke oder ähnliche saueren auf der Stasse. Irgentwan meldet der T "Bitte dringent Ölstand kontrollieren" und - fast kein Öl mehr am Messstab.

Ab zur Werkstatt und die stellen fest das am Turbolader das Öl durch eine undichtigkeit ausgelaufen ist. Da die Sch(m)utzwanne unter dem Motor das ausgelaufene Öl komplett aufgenommen hat, ist mir das vorher nicht aufgefallen.

Ist bei mir jetzt schon 2 mal vorgekommen (ich habe ihn jetzt ca ein 3/4 Jahr)

Hat jemand ähnliche Probleme ?

Grüße,
Rolf