

Öl-Verlust am Turbolader


Beitrag von „owolter“ vom 13. Juli 2005 um 15:29

Zitat von agroetsch

Hallo,

es scheint noch jemand mit solchen Problemen gegeben zu haben:

<http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d...ssPageName=WDVW>

ich gehe davon aus, dass der atl nicht im touareg des anbieters war. der wüßte dann wohl welchen motor er unter der haube hat. 

dies ist eindeutig kein v10 turbolader.