

R5 kein Power

Beitrag von „darkdiver“ vom 27. Juli 2005 um 08:57

dann war das sicher die Lamdasonde, wenn es die noch im Kat. gibt... Hatte auch einmal den Fall das mein Corsa damals über 15 Liter verbraucht hatte.... Und was war es? die Lamdasonde im Kat....

Grüße

Eric