

# V10 Turbo defekt!

**Beitrag von „Flixie“ vom 31. Juli 2005 um 19:01**

Update:

Hi, endlich bin ich von meiner Geschäftsreise zurück!

Habe 900 km mit einem Leihouareg gefahren, hat auch nix gekostet, ausser Sprit.

Meinem Dicken geht es auch wieder gut!

Ihr glaubt es kaum:

als ich ganz genervt aus der Ferne telefonisch nachhakte, was denn nun genau kaputt sei, und wie lange ich auf meinen Dicken warten muss, sagte man mir, das der Fehler sich von selbst behoben habe 🤖

Ja wie nun? "Der Wagen stand nur über nacht, ohne das jemand auch nur irgendwas repariert habe, und am nächsten morgen war der Fehler weg, und der Dicke läuft wie eh und je! Der Fehlerspeicher, welcher Voll bis oben hin war legt nun keinen Fehler mehr ab, und der besagte angeblich kaputte Turbo blässt wieder ganu so munter wie sein Bruder!

Warscheinich war die Ursache eine Fehlerhafte Synchronisation der beiden Motorsteuergeräte!"  
Versichern kann mir aber nach wie vor niemand, ob der Fehler wieder auftritt 🤖

Alles Gute, Felix