

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „pit“ vom 8. August 2005 um 15:51

auch ich habe seit ca 2 Monaten (25'000km, Modell 2004) ein Rubbeln bei grossem Lenkeinschlag.

Verteilergetriebe wurde ohne Probleme vom Freundlichen auf Garantie ausgetauscht - Danke!



LG Pit