

# Pioneer AVIC - X1R

**Beitrag von „noti“ vom 9. August 2005 um 09:22**

Ja, da gibt es einen Grund: der Einsatz erlaubt nur den oberen Einbau, unten ist kein Din-Fach, sondern nur eine Ablage. Ich wollte auch den unteren Bereich, aber das hätte zu einem "Pfusch" geführt.

Noch besser ist aber der "neue" Doppeldinmonitor von Kenwood. Da fällt dann aus Ausfahren auch gleich weg. Und der DVD-Nagataor KVT3200 ist mit das beste Gerät auf dem Markt.