

Kühlergrill

Beitrag von „holger.ihle“ vom 30. Juni 2004 um 14:42

Nachtrag !!!

Soeben hat der Meister von der Werkstatt angerufen, um nochmal nachzufragen, ob alles o.k. ist. Den habe ich nochmal wegen dem Einbau gefragt: die Frontschürze MUSS ABGEBAUT WERDEN, um den Chromring zu montieren!

Gruß, Holger