

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „jemy“ vom 29. August 2005 um 17:46

Ich hätte da auch ein Punkt zu bemängeln.

Die elek. Fensterheber sind zu dicht am Griff.

Jedesmal wenn ich an den Griff fassen will, muss ich aufpassen das ich den elek. Fensterheber nicht herunterdrücke. Nicht so prickelnd bei 190 km/h.

Passiert natürlich nur dem Beifahrer.