

Licht- und Sicht- Paket

Beitrag von „Rocky Mountain“ vom 31. August 2005 um 13:35

Zitat von dreyer-bande

Hallo Thomas,

der Lichtsensor im Innenspiegel muß aktiviert sein.

Ich unterstelle mal, dass Du das nachgelesen und auch gemacht hast.

Ich kann hier trotz getönter Scheiben von keinen Problemen berichten. Die Abblendfunktion sowohl beim Innenspiegel als auch bei den Außenspiegeln funktioniert einwandfrei.

Wir können ja in Frankfurt vergleichen!



Gruß

Alles anzeigen

Aktiviert ist er doch dann, wenn das grüne Lämpchen am Spiegel leuchtet, oder?