

Klimaautomatik bläst nicht mehr durch!

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 22. September 2005 um 17:18

Ich war heute bereits das zweite Mal beim 😊 , weil meine Klimaanlage nach dem Starten des Motors die Temperatur nicht sofort runterkühlt. Heute wurde das Kältemittel gewechselt. Hat allerdings nichts gebracht. Das war mir aber eigentlich vorher klar. Kühlen tut die Anlage ja, nur das Gebläse fährt nicht ganz hoch (es sei denn, man schaltet manuell auf LOW). Einen mechanischen Defekt (Klappensteuerung o.ä.) schließe ich also aus.

Normalerweise sollte die Anlage bei einem aufgeheizten Fahrzeug die volle Kraft des Gebläses ausnutzen. Das hat sie auch vorher (vor unserem Treffen) gemacht. So ist es auch bei unseren anderen Fahrzeugen immer gewesen. Im Automatikmodus bleiben aber nun immer zwei Balken im Display "leer".

Hat jemand etwas Ähnliches beobachtet? War nicht in Gründau auch jemand mit Klimaanlage-Problemen? Wie ist es bei Euch - gibt das Gebläse alles?

Thomas