


Hilfe durch Matthias H. von VW

Beitrag von „darkdiver“ vom 26. September 2005 um 12:09

So die ersten Annahmen sind getroffen, ich bin wirklich begeistert, die betrachten das Fahrzeug ganzheitlich... Das geht sogar soweit, dass die gemerkt haben, dass der DSP nicht optimal eingestellt ist, und der Klang der Anlage nicht hinhaut, also ebenso die Endstufen ein Problem hat. Ich konnte das bestätigen weil ich im V10 gehört hatte wie gut der klingt.

Ich bin sicher ich bekomme quasi eine neue Gisela zurück 

Der V10 hat übrigens zu dem uns bekannten Zubehör:

- Dachreling (Frage des Geschmacks, ich bleib beim Henkel)
- Rückfahrkamera (werde ich auch bestellen beim Neuen)
- DVDNavi (schneller und gute Features bedienderfreundliche Implementiert)
- Kurvenlicht (werde ich auch bestellen beim Neuen, das ist wirklicher Zugewinn)
- beheizbare Frontscheibe (Ist gut gelöst, aber ich sehe die Drähte und das nervt)
- Solarschiebedach (Keine Ahnung welche Funktion es haben soll 😊)

Viele grüße

Eric