

Rückwärts gegen einen Betonring

Beitrag von „dschlei“ vom 27. September 2005 um 19:21

Zitat von Rocky Mountain

Also bei mir ist zwischen Plastikschrürze und Stahlrahmen ca. 5cm Luft und sonst nichts. Wenn ich den Formkörper erst suchen muss und er sich nicht zwischen Stossschrürze und Rahmen befindet, wo er eigentlich was bringen würde, dann zweifle ich die Sinnhaftigkeit des Schaumkörpers generell an.

Vielleicht haben sie ihn ja auch ab Modelljahr 2005 aus Kostengründen weggelassen.

Bei meinem 2005 ist er drin! Kann das etwa an den Ami Vorschriften liegen, dass Aufprälle bis zu einer Geschwindigkeit von 5 Meilen (8 km) die Stoßstange unbeschädigt lassen müssen? Daher haben wir die drin und ihr nicht? 🤔