

# Xenonscheinwerfer !?

**Beitrag von „McTruck“ vom 27. September 2005 um 20:07**

Erstzulassung 1.September 2005.

Seit 3 Tagen erscheint nach Betätigung der Lichthupe im Display die Aufforderung, die Beleuchtungsanlage überprüfen zu lassen. Diese Aufforderung bleibt ca.10 sec stehen und verschwindet dann. Kein Fehler ersichtlich, ein ratloser 😊 .

Aber verglichen mit der "Leidensgeschichte" von McTruck dem Ersten ist das gerne hinnehmbar.

Einen schönen Abend wünscht

der Mac