

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 3. Oktober 2005 um 16:43

Zitat von AceofspadeS

Mir ist der Regensensor zu sensibel, der wischt ja schon bei leichtem Regen dauernd. Oder liegt das vielleicht an der neuen Scheibe, die noch ein wenig "schmiert" und ihm vielleicht vortäuscht, angelaufen zu sein?? 🗨️

Bernhard

Hallo Bernhard,
hast Du mal am Rädellrad (Schalter rechts außen) versucht die Geschwindigkeit zu justieren?

Gruß