

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „bell407“ vom 4. Oktober 2005 um 09:23

Hallo,

ich hab bei meinem Dicken eine Standheizung drin und auch wenn die "mitläuft", da surrt nix, vielleicht sollten man mal ne Umfrage starten, ob es bei T-regs mit Standheizung nicht summt und bei denen mit Zuheizer (also keine Standheizung schon).

Ich mach mal den Anfang: V10 mit Standheizung -> kein Surren

Grüsse

Christian