

# Menüstruktur - Komfortsetup nicht vorhanden

**Beitrag von „nielemic“ vom 22. Februar 2004 um 10:36**

Hi,

habe seit Freitag meinen Touareg V6 mit Luftfederung. Jetzt surfe ich durch das Menü des Setup und finde den Eintrag Komfort im Komfortsetup nicht mehr. Es sind vorhanden: Zielführung, Telefon, MFA, Komfort-Setup, hier mit Licht, Geschw. warnung, Uhrzeit, Sprache, Einheiten, Werkseinstellung.

Ich bin mir sicher, am Freitag beim durchsuchen den Eintarg Komfort gesehen zu haben... Ich würde gerne die synchrone Spiegelverstellung abschalten.

Wer weiß Rat?

Gruesse

Michael