

Modellpflege ab Produktionswoche 45/05

Beitrag von „Corvette-1111“ vom 9. Oktober 2005 um 20:23

Hallo Sandro,

die Zubehörpakete, bzw die jeweiligen Zusammenstellungen geben mir immer wieder neue Rästel auf.....

Was hat es denn für einen tieferen Sinn, dass nun beim Winterpaket die Motorraumbeleuchtung weggefallen ist?

Was macht man nachts im Fall der Fälle? Taschenlampe?

Gibt es nun hinten keine Entlüftungsdüsen mehr oder sind die lediglich nicht mehr einstellbar?

5-6 Wochen noch, dann kann ich alles Live sehen.....

Jochen