

# Defekt FSE für Nokia 6230

**Beitrag von „Lollo050968“ vom 20. Oktober 2005 um 11:33**

Heute Antwort vom Freundlichen: Softwarestand vom Telefon sollte größer V 5.xxx sein. Meiner ist V04.44, der Telefonhändler macht morgen ein SW-Update. Für die Cullman-Schale gibt es kein Update. Ich halte Euch auf dem laufenden.

Gruß Lollo