

# Fahrwerksfehler

**Beitrag von „Frank“ vom 21. Oktober 2005 um 16:10**

Mein Luftfederungskompressor braucht neue Kolbenfeder. Es was zu wenig Druck vorhanden.  
Ich bin mal gespannt ob's dann ruhig wird

Frank