

Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „dj-river“ vom 25. Oktober 2005 um 12:25

Hallo,

vielleicht hat einer von euch schon das Problem gehabt, daß mich und meinen 😊 beschäftigt.

Die Beleuchtung vom Kombiinstrument dunkel bleibt, obwohl die Scheinwerfer an sind. Nach einigen Minuten, schaltet sich die Beleuchtung dann ein.

Ein Tausch des Regen/Lichtsensord brachte keine Verbesserung. Das Problem tritt auch nur sporadisch auf.

Für hilfreiche Tipps wäre ich dankbar.

Grüsse aus Auxburg

River