

Geräusche bei 3-3.5 Drehzahl

Beitrag von „Jochem Drescher“ vom 26. Oktober 2005 um 08:16

Sorry, ich glaube schon mal im Forum gelesen zu haben, das dies häufiger vorkommt. VW sagt, bei Schaltgetriebe gibt es neue Dämpfer. Bei tip-tronic ? Wer weiss etwas mehr?