

Felgen passen nicht auf V6 TDI?

Beitrag von „Xbert“ vom 27. Oktober 2005 um 16:43

Die Auflösung des Rätsels ist wie folgt: 1. Reifenhändler hat sich neuen Meßschieber zugelegt;) . 2. ABE für die beschafften Felgen (obwohl Made in Germany) war fehlerhaft. Habe Original-Felgen bestellt.

Gruß Xbert.