

Schlimmer Reifen vom Touareg

Beitrag von „TDI-Junkie“ vom 6. November 2005 um 13:43

Lieber T-Reg

Das ist ja die Krux! Meine nach 4000 km total abgefahrenen Turanza waren 43/05, die "neuen", welche jetzt toll halten, waren jedoch 36/05 😊

Vielleicht ist es einfach so, dass irgend so ein Japser bei der Produktion der Gummis in dieser spezifischen Woche einmal zuviel reingespuckt hat - ich weiss es nicht.... Vielleicht sollten die Turanza-geschädigten mal die Dot-Nummer posten, damit man eventuell ein Muster rauslesen kann. Könnte für die zukünftigen Turanza-Fahrer von Nutzen sein.

Greez

Adrain