

Touareg läst Luft ab

Beitrag von „Flixie“ vom 7. November 2005 um 07:56

Hi, dieser Sache bin ich auf den Grund gegangen!

Die Aussage meiner Werkstatt war, das die sich selbst regenerierende Trocknerpatrone vom Lufkcompressors des Luftfederungssystem nach dem Abstellen des Motors noch kurz "getrocknet" wird. So kann sie ihre gespeicherte Feuchtigkeit wieder abgeben!

Diese Trocknerpatrone verhindert, das Feuchtigkeit in den Lufkreislauf kommt um so Korrosion vorzubeugen. 🤖

Mfg Felix