

Luftfahrwerk defekt

Beitrag von „max“ vom 20. Juli 2004 um 09:24


Guten Morgen liebe Touaregs,

wobei der bei mir nicht ganz so schön verlief.

Heute Morgen 7.30 gehe ich zu meinem "Dicken" und öffne ihn, wie immer, mit der Fernbedienung. In dem Moment höre ich ein typisches Zischen von der Luftfederung.

Habe meine Aktentasche auf den Rücksitz gelegt und dabei hat er sich komplett abgesenkt, unter die niedrigste Stellung. Dies kam mir bereits sehr merkwürdig vor.

Habe meinen Dicken sodann gestartet und traute meinen Augen nicht was er mir

mit roten Buchstaben mitteilte: STOPP FAHRWERKSFEHLER 

Toll, endlich mal wieder was defekt. Bin dann noch langsam in die Werkstatt gefahren, dort angekommen wurde mir durch das Auslesen mit dem Diagnosegerät mitgeteilt, das irgendwelche Magnetventile wohl nicht richtig funktioniert hätten.

Nun steht er mal wieder in der Werkstatt.

Das, zu einem schönen Guten Morgen 😞

max