

Mängel am T-REG: Ja / Nein

Beitrag von „Tilo“ vom 10. November 2005 um 20:07

Nach 20TKm:

- bei 13TKM defektes Multifunktionsdisplay im Tacho, der komplett gewechselt wurde
- bei 20TKM aufgescheuerte Sitznaht

Na mal sehen wie es weiter geht... 🙄

Gruß

Tilo