

Touareg V 10 mit "Rechts-Drang"

Beitrag von „Wolf Focke“ vom 13. November 2005 um 17:54

Mein in 10/04 gekaufter V 10 hatte neben zahlreichen anderen Mängeln von Anbeginn ein nach links schief stehendes Lenkrad und einen permanenten Rechtsdrang. Auf der BAB versetzt der Wagen innerhalb von ca. 200 m um eine Fahrspur. Vier vergebliche Reparatur- bzw. Einstellversuche. Jetzt steht Wandlung an. Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?