

Fehler in allen MFD mit grossem Navi ?!

Beitrag von „Simon“ vom 21. Juli 2004 um 18:49

Hallo!

Das Problem mit der Uhr habe ich auch. (Besonders ärgerlich mit Standheizung!) 😞 Aber schon mal gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, dem die Uhr im wahrsten Sinne "davonläuft". Auf das Problem mit der Navianzeige im MFD habe ich noch nicht geachtet, wird aber bald geschehen. Bin da aber nicht wirklich zuversichtlich.

An alle R5-Fahrer:

Habt ihr einen Deckel auf dem Fach über den zwei Luftauslässen in der Mittelkonsole und ist bei euch an der Auslade am Kofferraum eine Chromleiste (natürlich nur bei Chrom-Line) drauf? Bei unserem VW-Händler (VW-Zentrum-Aachen) waren die Mitarbeiter sehr erstaunt über diese Features, da sie normalerweise beim R5 nicht vorgesehen waren. Aber sie meinten, es würde sich sowieso fast jeden Tag die Ausstattung der Fahrzeuge ändern und Neuerungen geben.

Grüße,
Simon