

# Reifenverschleiß

Beitrag von „Wolf Focke“ vom 17. November 2005 um 09:54

Zitat von Vatto



Fahre seit dem 17.07.2005 einen V10 TDI, bei 3500 Km waren meine 275/45R19 außen dermaßen ausgewaschen, daß ich dachte es wären alte gebrauchte Reifen, jetzt bei fast 11000 km habe ich außen kaum noch Profil.

Der Wagen war zweimal zum Spur und Sturz einstellen weg, aber es ist angeblich alles in Ordnung.

Laut Auskunft der Vertragswerkstatt, wäre es nach Angaben von VW völlig in Ordnung, dass die Reifen dermaßen ablaufen, da das Fahrzeug ein hohes Eigengewicht und ein extremes Kurvenverhalten hat.

Wer es glaubt wird selig!!

Hat jemand vielleicht das gleiche oder ein ähnliches Problem ?

Alles anzeigen

Habe exakt das gleiche Problem, bei 10.000 km Reifen bei gemäßigter Fahrweise mit meinem im Oktober 04 gekauften V 10 Profil an den Flanken der Vorderreifen nahe 0. Zweimal ebenfalls Spur und Sturz eingestellt, keine Verbesserung. Zudem verläuft der Wagen auf ebener Fahrbahn permanent nach rechts. Technischer Außendienst von VW: Da müssen Sie wohl neue Reifen kaufen...