

Seitenscheiben verdrecken nicht mehr

Beitrag von „Sittingbull“ vom 20. November 2005 um 10:48

Hallo zusammen,

das muss aber auch an noch was anderem liegen. Ich habe diese Spoiler nachrüsten lassen und der Unterschied ist deutlich besser, aber es gibt weiterhin Verwirbelungen, die das Wasser auf der Seitenscheibe rotieren lassen.

Wie sieht es den jetzt mit den Scheibenwischern aus? Rubbeln die immer noch nach einer gewissen Fahrleistung? Da soll es seit September auch eine Verbesserung geben.

Grüße von Stephan 