

# Seitenscheiben verdrecken nicht mehr

Beitrag von „T-RACK“ vom 20. November 2005 um 11:54

Zitat von Sittingbull

Hallo zusammen,

das muss aber auch an noch was anderem liegen. Ich habe diese Spoiler nachrüsten lassen und der Unterschied ist deutlich besser, aber es gibt weiterhin Verwirbelungen, die das Wasser auf der Seitenscheibe rotieren lassen.

Wie sieht es den jetzt mit den Scheibenwischern aus? Rubbeln die immer noch nach einer gewissen Fahrleistung? Da soll es seit September auch eine Verbesserung geben.

Grüße von Stephan 

Hallo Stephan,

Scheibenwischerrubbeln habe ich nicht (sind auch erst 5.000 km).

Die Spoiler unterhalb der Spiegel hatte ich bei meinem R5 (09/04) auch schon.

Neu sind für mich die senkrechten Spoiler (V6 TDI 10/05)- direkt an der Platte vor den Seitenscheiben.

Verwirbelungen sind noch da, allerdings minimal.

Gruß

Chris