

# Standheizung

**Beitrag von „Corvette-1111“ vom 22. November 2005 um 23:01**

Kennt Ihr folgendes Problem:

Habe einen nagelneuen V6TDI mit Standheizung vom Werk aus.

Die Standheizung läuft einwandfrei, wenn sie manuell oder mit Timer bedient wird. Lediglich beim Startversuch durch die Fernbedienung versagt sie den Dienst. Einige Sekunden grünes Blinken in der Fernbedieneinheit sagt dem geneigten User, dass der Impuls nicht empfangen wurde.....

Mein Freundlicher hat eine neue Fernbedienung bestellt... Gleiches Phänomen!

Da es offensichtlich nicht an der Fernbedienung lag, wurde vermutet, dass es der Empfänger ist. Ebenfalls Fehlanzeige, weil der Empfänger im Auto keinen Fehler ausweist.

Jetzt hängt mein T-Reg bei meinem Freundlichen an einer Remote-Leitung nach Wolfsburg, damit sich dort die entsprechenden Profis des Themas annehmen.

Mir fehlt mein T-Rex!!!

Jochen

Edit wegen Schreibfehler