

probleme mit der telefonfunktion

Beitrag von „jamesbond“ vom 23. November 2005 um 08:35

Zitat von escada

hallo leidensgenossen 😊

hab ein problem mit meinem 6310i bei der nutzung im Fahrzeug. Hab den Wagen nun schon seit einem Jahr und dachte mir gerade, jetzt endlich das letzte Geheimnis zu lüften. also folgendes. habe den festeinbau mit der schale rechts am lenkrad (ich denke mir, dass die einbauten von Cullmann sind). telefon rein und wählen am gerät... alles kein problem, auch das rufe annehmen am gerät klappt. nun würde ich aber auch gerne mal die ganze geschichte über das Lenkrad regeln. geht aber nix! ein drücken auf die TEL taste am navi entlockt lediglich die meldung telefonfunktion nicht aktiviert.

wer kann mir mit seinem rat zur seite stehen? 🤖 witzigerweise fehlt genau dieses kleine heftchen bzgl. dieser rubrik in meiner gebrauchsanweisung.

Hallo,
erstmal herzlich willkommen bei den Touareg-Freunden.

Wenn ich es richtig gelesen habe ist Dein Dicker schon über 2 Jahre alt. Damals gab es nur 2 Varianten einer FSE zu bestellen.

1. eine universelle FSE, mit der möglichkeit verschiedene Handyschalen am Amaturenbrett anzubringen dabei war keine möglichkeit einer Lenkradbedienung gegeben.

2. FSE über 6310i wenn dieses Merkmal mitbestellt wurde, müsste am Lenkrad eine Telefontaste vorhanden sein. NUR bei dieser Variante war damals eine Lenkradbedienung möglich.

Bei dir könnte es möglich sein, dass die universelle FSE mit einer 6310i-Schale ausgerüstet wurde dann geht nichts über das Lenkrad.

Eigentlich müsste ein Händler die damalige Auslieferungsausstattung sehen können.

LG
james

..... die Tel-Taste am NAVI ist ohne Funktion