

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „tthom“ vom 26. November 2005 um 14:41

Zitat von fenderwurst

War klar ;-))

Bemerkenswerterweise gingen ja 76 Liter rein. Der Tank fasst 100 Liter. Die Tankanzeige steht aber bereits auf 1/8. Das wäre dann immerhin eine Abweichung von 50% von der Realität. Da kanns dann brenzlig werden, sollte sie Abweichung mal in die andere Richtung gehen: also Anzeige sagt 1/4 , drin wäre aber noch 1/8. Aber was sind schon 50%... ich werde diese Toleranz mal als Verhandlungsvorgabe für den Rabatt bei der nächsten Neuwagenbestellung mitnehmen ;-))

Das ist bei mir aber auch normal. Wenn meine Tankuhr fast am Anschlag ist, und ich tanken gehe, passen immer nur 70 - 80 l rein. Vielleicht haben wir ja unsere Tanks verbeult 🚗

Gruß

Thomas