

# Tankanzeige

**Beitrag von „mops56“ vom 29. November 2005 um 17:55**

hallo hohrunter

ist völlig richtig, bei ca. 20 liter Rest kommt die Tankanzeige.

Das wäre im Prinzip egal - wenn dann nicht auch die Standheizung nicht mehr ginge. Der 😄 meint das sei nur zu meiner Sicherheit 🌐 -- als ob die in 30 min den Tank leer machen könnte.

Mein Dicker war deshalb 3 mal in der Werkstatt incl. Hilfe aus WOB durch einen "Fachmann" - leider kriegen die das nicht hin. Ich resigniere langsam.

Bei einer nachträglich verbauten Standheizung gibts das Problem angeblich nicht.

Gruß

Wolfgang