

# Fehlerspeicher ausgelesen

**Beitrag von „fa200“ vom 3. Dezember 2005 um 18:11**

Hallo,

habe gerade mal den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgenden Ergebnis:

Adresse 08: Klimaanlage

Steuergerät: 7L6 907 044 L

Bauteil: CLIMATronic 2+2 4018

Codierung: 0000030

Werkstattcode: WSC 31414

6 Fehlercodes gefunden:

- 02599 - Stellmotor der Temperaturklappe hinten links (V313)
- 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
- 02597 - Stellmotor des Mannanströmers hinten links (V315)
- 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
- 00064 - Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links (V212)
- 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
- 00362 - Stellmotor für Luftmengenklappe hinten links (V239)
- 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
- 02600 - Stellmotor der Temperaturklappe hinten rechts (V314)
- 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
- 00057 - Stellmotor Absperrklappe B-Säule und Fußraum rechts (V211)
- 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch

Adresse 18: Standheizung

Steuergerät: 7L6 819 008 C

Bauteil: Standheizung E1MAC

Codierung: 0000000

Werkstattcode: WSC 31414

1 Fehler gefunden:

- 01126 - Signal für Motordrehzahl
- 008 - unplausibles Signal - Sporadisch

Was bedeutet der Fehler bei der Standheizung?

Ist davon irgendetwas Besorgnis erregend ?

Das mit den sporadischen Fehlern könnte eine Wackelkontakt sein, oder ?

Also doch etwas für die Werkstatt ?

mfg

Frank

