


# Standheizung

**Beitrag von „bell407“ vom 5. Dezember 2005 um 17:03**

Hallo,

der XC90 olvo hat kein seperates Bedienteil für die Standheizung, ist in der MFA mit drin, dafür gibts auch keine Fernbedienung, die kostet 750EUR extra  ... muss eine externe Schnittstelle verbaut werden. Baugleich sind die Dinger von Volvo mit Webasto sicher nicht, beim Volvo qualmt das Ding wie ein alter Hafenschlepper.

Ich hatte so einen Schwedenstinker...

Grüsse

Christian