

# kurzfrisger Ausfall eines Xenon Scheinwerfers

Beitrag von „Martin W“ vom 5. Dezember 2005 um 17:38

Zitat von hansasel

diesen fall gibt es öfters. wenn dann beim auslesen der fehlerspeicher ein fehler zum scheinwerfer, rechts oder links, nur im boardnetzsteuergerät drinne ist, ist der ausgefallene scheinferfer nicht richtig verrastet in seiner ankerung. dadurch kommt es zum wackler, ist in 90 % der fälle so. ist ganz selten, das mal ein steuergerät oder lampe defekt sind. da aber zum tausch der teile der scheinwerfer aus und wieder eingebaut wird, der scheinferfer sitzt danach wieder richtig und der fehler ist weg. kann natürlich auch am steuergerät/birne liegen, dann ist aber der fehler im scheinwerfer abgelegt.

Hallo,

bei mir wurde auch erst versucht den Scheinwerfer neu einzurasten, beim zweiten mal wurde das Steuergerät im Scheinwerfer gewechselt, als der Fehler dann trotzdem wieder auftrat, wurde die Xenon Birne und das Leuchtmittel lt meinem 😊 erneuert, seit dem und ca. 1000 gefahrenen km habe ich ruhe. 🙌🙌

Gruß Martin