

Problemchen mit V6 TDI

Beitrag von „T-RACK“ vom 9. Dezember 2005 um 06:38

Zitat von Schlorenz

1. Zuziehhilfe Kofferraum: von meinem 5er BMW war ich es gewöhnt, den Deckel leicht anzudrücken, den Rest hat der Motor erledigt. Beim T jetzt aber muss ich fast schon anknallen, den Motor hätte ich mir sparen können. Lässt sich so etwas einstellen?

Die Zuziehhilfe war bei mir auch falsch eingestellt.

Kann Dein Freundlicher aber justieren. Bei mir hatten die dafür 2 Stunden Arbeitszeit vorgesehen, ist wohl etwas kompliziert.

Gruß

Chris